

#### dena-Kongress 2017

Block II Gebäudeenergiewende: Gebäudehülle 2.0

## Energiewende vs. Baukultur?

Wie Altbaufenster effizient werden und stilsicher bleiben

Detlef Timm

Präsident des Verbandes Fenster + Fassade

Frankfurt a. M.



## Aktueller Bestand und Einsparpotenzial



| Fensterbestand in Deutschland 2016 |  |         |  |  |  |
|------------------------------------|--|---------|--|--|--|
|                                    |  | Mio. FE |  |  |  |
| Тур 1                              | Fenster mit Einfachglas                        | 17      |  |  |  |
| Тур 2                              | Verbund- und Kastenfenster                     | 44      |  |  |  |
| Тур з                              | Fenster mit unbeschichtetem Isolierglas        | 205     |  |  |  |
| Тур 4                              | Fenster mit Zweischeiben-Wärmedämmglas (Low-E) | 289     |  |  |  |
| Тур 5                              | Fenster mit Dreischeiben-Wärmedämmglas (Low-E) | 55      |  |  |  |
| Gesamt                             |  | 610     |  |  |  |

Bestand in Fenstereinheiten (1 FE = 1,3 m x 1,3 m = 1,69 m²). Angaben gerundet. Quelle: VFF, Stand 2017



Einsparpotenzial = 1,8 Mio. Tonnen CO<sub>2</sub>/Jahr



### Zeitzeugen der Baukultur











## Kastenfenster erhalten...nach HO.09





Ein seit 1999 praktiziertes, wissenschaftlich abgesichertes, ganzheitliches Maßnahmenpaket schafft:

- erhebliche Energieeinsparungen
- verbesserte Schallschutzeigenschaften
- eine positive Ökobilanz/Schonung der Ressourcen
- die Erhaltung von baukulturlich wichtigen Zeitzeugen/Zunehmende Bedeutung der ästhetischen Wertigkeit
- Erhöhter Einbruchschutz möglich
- Werterhaltung/Wertsteigerung der Immobilie



## Praxisbeispiel: Runderneuerung gemäß HO.09





Ganzheltliche Überarbeltung eines Kastendoppelfensters



Entglasung der Flügel im Werk und Entfernung der Bestandsbeschläge



Schließen offener Brüstungsfugen und Risse im Holz



Einfräsen der Dichtung am Innenflügel



Nachfräsen der Glasfälze nach der Entglasung



100%-iges Entlacken im Warmiuftverfahren



Einbau der Schlagregendichtung am Blendrahmen vor Ort



Neubeschichtung im Werk Im Spritzverfahren



Aufarbeitung oder Ersatz nicht Intakter Holztelle



Nachbefestigen der Eckwinkel zur Stabilisierung der Eckverbindung



Neuverglasung und Eindichtung mit elastischer Versiegelung



Überarbeiten und Reinigen der Beschläge



# Mögliche U-Wert-Verbesserungen durch Verwendung unterschiedlicher Glasarten




| Тур       | Verglasung                                 | Ug  | g    | R <sub>LA</sub> | U <sub>w</sub> |
|-----------|--|-----|------|-----------------|----------------|
| Bestand   | 3 FL   100   3 FL                          | 2,9 | 77 % | 15 %            | 2,1            |
| EnEV 2007 | 4 FL   100   4 K+                          | 1,9 | 71 % | 18 %            | 1,5            |
| EnEV 2009 | 4 FL   100   4 FL / 6 Ar / 4 <sup>S3</sup> | 1,4 | 56 % | 19 %            | 1,3            |
|           | 4 FL   100   4 FL / 8 Ar / 4 <sup>S3</sup> | 1,3 | 56 % | 19 %            | 1,2            |
|           | 4 FL   100   4 FL / 6 Kr / 4 <sup>S3</sup> | 1,1 | 56 % | 19 %            | 1,1            |
|           | 4 FL   100   4 FL / 8 Kr / 4 <sup>S3</sup> | 1,0 | 56 % | 19 %            | 1,0            |
|           | 4 K+   100   4 FL / 6 Ar / 4 <sup>S3</sup> | 1,1 | 52 % | 20 %            | 1,1            |
|           | 4 K+   100   4 FL / 8 Ar / 4 <sup>S3</sup> | 1,0 | 52 % | 20 %            | 1,0            |
|           | 4 K+   100   4 FL / 6 Kr / 4 <sup>S3</sup> | 0,9 | 52 % | 20 %            | 0,97           |
|           | 4 K+   100   4 FL / 8 Kr / 4 <sup>S3</sup> | 0,8 | 52 % | 20 %            | 0,91           |



### **Denk Mal energetisch**




### Vergleich der Oberflächentemperatur im Bauwerksanschluss



#### Kastenfenster bauzeitlich

Temperaturfaktor f<sub>Rsi</sub> erfüllt

keine Schimmelpilzgefahr im Bauanschluss



#### Kunststofffenster

Temperaturfaktor f<sub>Rsi</sub> nicht erfüllt

Schimmelpilzgefahr im Bauanschluss




## Kastenfenster erhalten...nach HO.09




#### **Beispiel**

Typisches Kastenfenster im Altbaubestand

Fensterfläche  $A_F = 2,4 \text{ m}^2$ Baukörperanschluss  $I_{BK} = 6,7 \text{ m}$ 








### Ökobilanz GWP im Vergleich








## Ein Konzept...das es in sich hat und...Wirkung erzielt!





















### Handwerkskunst und Ingenieurswissen ermöglichen "Kultur am Bau"





## Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!



### **Ihr Ansprechpartner**



#### **Detlef Timm**

Motzener Str. 10

**12277 Berlin** 

Telefon: 030 - 72 08 31 - 0

Telefax: 030 - 72 08 31 - 22

E-Mail: info@timm-fensterbau.de

timm@window.de

